



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
KECAMATAN MUARA SATU

JL. SIMPANG EMPAT RANCONG BATUPHAT, TELP. (0645) 56788, 59788, FAX. (0645) 68958  
LHOKSEUMAWE- 24353

---

---

**RENCANA KESELAMATAN KERJA**  
**(RKK)**

PEKERJAAN	:	REHAB GEDUNG KANTOR KECAMATAN MUARA SATU
NOMOR	:	002/RKK/KEC.MS/2024
KEGIATAN	:	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG ~ BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUMBER DANA	:	APBK KOTA LHOKSEUMAWE

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE  
KECAMATAN MUARA SATU

JL. SIMPANG EMPAT RANCONG BATUPHAT, TELP. (0645) 56788, 59788, FAX. (0645) 68958  
LHOKEUMAWE- 24353

---

**PENGESAHAN RENCANA KESELAMATAN KERJA**  
**(RKK)**

Nomor : 002/RKK/KEC.MS/2024

Tanggal : 30 April 2024

**Untuk**

**PEKERJAAN:**

**Rehab Gedung Kantor Kecamatan Muara Satu**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : 30 April 2024

Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kecamatan Muara Satu

Kota Lhokseumawe

**TARUNA PUTRA SATYA, S.IP, M.A.P**

Nip. 19870111 200701 1 003

**RENCANA KESELAMATAN KERJA**  
**(RKK)**

PEKERJAAN : REHAB GEDUNG KANTOR KECAMATAN MUARA SATU

PPK menyiapkan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Risiko
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	- Terjadi Kecelakaan pada saat Pengurusan Administrasi - Tertimpa Bahan dan Material	1 dan 2 1 dan 2
B.	PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA		
1.	PEKERJAAN PLAFOND & ATAP	Tertimpa Bahan dan Material	1 dan 2
2.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Tersengat Listrik	3 dan 4
3.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Tertimpa Bahan dan Material	1 dan 2
C.	PEKERJAAN LANJUTAN BANGUNAN SISI BELAKANG		
1.	PEKERJAAN TANAH	Tertimpa Bahan dan Material	1 dan 2
2.	PEKERJAAN BETON	- Tertimpa Bahan dan Material - Terjatuh dari ketinggian	1 dan 2 3 dan 4
3.	PEKERJAAN PENGECATAN	- Tertimpa Bahan dan Material - Terhirup debu cat/dempul	1 dan 2 1 dan 2
4.	PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN JENDELA	Tertimpa Bahan dan Material	1 dan 2
5.	PEKERJAAN PLAFOND & ATAP	Tertimpa Bahan dan Material	1 dan 2
6.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Tersengat Listrik	3 dan 4

**Catatan :**

**Nilai 1 dan 2 = Risiko rendah**

**Nilai 3 dan 4 = Risiko sedang**

**Nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi**

Berdasarkan uraian diatas, maka PPK menetapkan tingkat resiko rendah/sedang/tinggi dan memilih item pekerjaan yang tercantum dibawah ini untuk dimasukkan ke dalam Dokumen pemilihan.

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Tersengat Listrik
2.	PEKERJAAN BETON	Terjatuh dari ketinggian

Lhokseumawe, 30 April 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kecamatan Muara Satu  
Kota Lhokseumawe

TARUNA PUTRA SATYA, S.IP, M.A.P  
Nip. 19870111 200701 1 003